



УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения «Кировский городской
зоологический музей»
Л.Л. Кошмарюк
«10» сентября 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
№ 1

Город Киров

10 сентября 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: помещение МБУ «Кировский зоомузей».
- 1.2. Адрес объекта: 610007, город Киров, улица Ленина, дом 179.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 5 этажей (на 1 этаже), 98,80 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1968 год, последнего капитального ремонта: 2011 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2022 год, капитального: 2022 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Кировский городской зоологический музей», МБУ «Кировский зоомузей».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 610000, город Киров, улица Ленина, дом 179.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности: культура, выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, хранение музейных предметов и музейных коллекций, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, организация и проведение экспедиций для выявления и сбора экспонатов и материалов, имеющих музейное значение, организация и проведение научно-исследовательской работы, организация и проведение научно-просветительской работы (подготовка и проведение экскурсий, лекций, музейных занятий, образовательных программ и иных мероприятий, в том числе выездных), осуществление информационной и методической деятельности, необходимых для обеспечения деятельности учреждения, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, подготовка и выпуск печатных и иных изданий, имеющих

просветительское значение, направленных на популяризацию музейных предметов, музейных коллекций.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 5 человек, вместимость: 5 человек, пропускная способность: 5 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусы №№ 1, 16, 44, 46, 47, 54, 87, 103, 125, 141, 154 до остановки «Зональный институт»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 Время движения (пешком) 4-7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (вызваны наличием ям, выбоин, неровностей асфальта; стыковочные пути тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 2019:21	001-018
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	26	019-028

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	25	029-039
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К, О, С, Г, У)	37, 35, 24, 31	040-055
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	23	056-059
6	Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	26, 25, 37, 35, 24, 31, 23	060-063
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:00 2019:21	001-018

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры является временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов (удовлетворение меняльных потребностей) необходимо выполнить работы по адаптации объекта, указанные в столбце 8 Результатов обследования по каждой функциональной зоне объекта.

В разрезе функциональных зон объекта указаны основные замечания:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. **Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.**
- Входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночных ступеней, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие / несоответствие поручней на лестницах нормативным требованиям, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются частично доступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), отсутствие указателей кабинетов, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.
- Санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.
- Система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный) *Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный). *Учреждение не имеет закреплённой за ним территории
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы при условии выделения необходимых сумм бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект социальной инфраструктуры после выполнения работ будет являться частично доступным для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (Постановление администрации города Кирова от 11.03.2013 № 1065-П «О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, департаментом городского хозяйства администрации города Кирова.

4.4.3. техническая экспертиза объекта социальной инфраструктуры; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры.

4.4.4. согласование решения об адаптации объекта социальной инфраструктуры и работа по проведению капитального ремонта с вышестоящей организацией (собственником объекта): администрацией муниципального образования «Город Киров».

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ленинской районной организацией Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: доступная среда Кировской области (<https://gis.geokirov.ru/>)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 9 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 7 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 10 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 7 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 8 л. |

Результаты фотофиксации на объекте (формат JPG) 63 файла (в эл.виде на диске)

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы:

Директор МБУ «Кировский зоомузей»

Л.Л.Кошмарюк

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Ленинской РО КОО ВОИ



И.А.Глинчиков

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий хозяйством МБУ «Кировский
зоомузей»

С.А.Обухова

Хранитель фондов МБУ «Кировский
зоомузей»

А.П.Нуртдинова

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)

Член рабочей группы

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов администрации муниципального образования «Город Киров».

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию	Есть	-	001-018	<p>Остановка «Зональный институт»: Отсутствует оборудованный для инвалидов остановочный комплекс. Отсутствует информация о путях движения к объекту для различных категорий инвалидов, отсутствует мнемосхема на остановке. Расписание общественного транспорта расположено на ненормативной высоте. Не выделено место для кресла-коляски на остановке. На остановочном комплексе отсутствует линия безопасности.</p> <p>Пути движения от остановок к объекту:</p>	К, О, С, Г, У	<p>Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров»</p> <p>1. Оборудовать остановку элементами информации об объекте, п.4.1.1***</p> <p>2. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.5.1.7, 5.1.11</p> <p>3. В местах пересечения</p>	Ремонт (текущий, капитальный)

				<p>На путях движения имеются ямы и неровности, высокие бордюры. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке</p> <p>Путь движения от остановки общественного транспорта до входа на территорию – 200 м.</p>	<p>пешеходных и транспортных путей оборудовать съезды в соответствие с нормативами, при этом при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. п.5.1.5, 5.1.8.</p> <p>4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8 - 0,9 м. до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п., глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия, указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии</p>	
--	--	--	--	--	--	--

							0,3 м., указатели должны иметь высоту рифов 5 мм., п.5.1.10 5. Обеспечить наличие и нормативную высоту расписания общественного транспорта. 6. Выделить место для кресла-коляски на остановке. 7. На остановочном комплексе оборудовать линия безопасности, в том числе тактильную.	
1.2	Вход (входы) на территорию	Есть	43:00 40:04 57:10 9	017-018	Учреждение не имеет закреплённой за ним территории. Отсутствует информация об объекте для различных категорий инвалидов. Отсутствует мнемосхема на входах на территорию.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), 5.1.3; 2. Установить мнемосхему на входе на территорию п.8.1.6	Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Путь (пути) движения на территории	Есть	43:00 40:04 57:10 9	017-018	Учреждение не имеет закреплённой за ним территории. Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,00-0,19 м. Высота бордюров на пешеходных путях (одиночная ступень) составляет 0,19 м. Ширина пешеходных путей 1,78-2,78	К, О, С, Г	Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров» 1. Обеспечить пешеходную часть, соответствующую нормативным требованиям, в том числе оборудование	Ремонт (текущий, капитальный)

				<p>м. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию (расположены у объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа), на покрытии пешеходных путей на участке.</p>	<p>карманов для разворота кресла-коляски размером 2,0 x 1,8 м., п.5.1.7, 5.1.11 2. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей оборудовать съезды в соответствие с нормативами, при этом при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. п.5.1.5, 5.1.8. 3. Обеспечить нормативную высоту бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05 м., п.5.1.9 4. Оборудовать тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8 - 0,9 м. до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

							глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия, указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м., указатели должны иметь высоту рифов 5 мм., п.5.1.10	
1.4	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	Есть	43: 40: 00 04 57: 10 9	-	Учреждение не имеет закреплённой за ним территории. Отсутствуют специальные места для стоянки автомобилей инвалидов на существующей автостоянке, парковке. Знак автостоянки для инвалидов отсутствует. Разметка (знак) на парковочном месте отсутствует.	К, О, С, Г, У	Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров» 1. Оборудовать 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске до 100	Ремонт (текущий, капитальный)

						<p>включительно 5%, но не менее одного места, п.5.2.1.</p> <p>2. Обеспечить размещение места для личного автотранспорта инвалидов вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м., п.4.2.2.</p> <p>3. Обеспечить выделение машино-места дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.</p> <p>4. Оборудовать каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, доступным пешеходным подходом к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске, пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							удобный переход с площадки для стоянки на тротуар, п.5.2.3 5. Обеспечить нанесение разметки места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске размерами 6,0 x 3,6 м., п.5.2.4	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	43: 40: 00 04 57: 10 9	001-018	Учреждение не имеет закреплённой за ним территории. Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.	К, О, С, У	Реализовывать указанные меры путём обращения в администрацию муниципального образования «Город Киров» 1. На территории на основных путях движения людей оборудовать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п., п.5.3.1. 2. Оборудовать скамейки для инвалидов разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под	Ремонт (текущий, капитальный)

						<p>сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.</p> <p>3. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски, п.5.3.2.</p> <p>4. Оборудовать средства информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия), 5.1.3</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ВНД (К, О, С, Г, У)	43:40:002019:21	001-018	Ремонт (текущий, капитальный). * Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок) является временно недоступной для всех категорий инвалидов, так как территория не имеет элементов информации об объекте (в том числе мнемосхемы), направлениях движения МГН от остановки общественного транспорта к объекту. Пути движения от остановки общественного транспорта имеют разрушения (ямы, неровности, выбоины) покрытия. На прилегающей территории пешеходные пути не стыкуются (с учётом потребностей МГН) с внешними по отношению к участку территориями. Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	26	019-020	<p style="text-align: center;">Вход основной</p> <p>Учреждение не имеет закреплённой за ним территории.</p> <p>Одиночная ступень высотой 0,19 м. Поручни лестницы одинарные по высоте, высота (по верхнему краю) 0,62-0,815 м., поручни являются круглыми диаметром 0,05 м. Поручни с двух сторон, расстояние между поручнями 1,88 м. Завершающие горизонтальные части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p>	О, С.	<p>Реализовывать указанные меры путём обращения в Управляющую компанию жилого дома:</p> <p>1. Обеспечить лестницу ступенями в количестве от 3 до 12, демонтировать одиночную ступень, п.5.1.12***</p> <p>2. Оборудовать лестницы поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м., круглыми диаметром 0,03-0,05 м., выступающими в горизонт в окончаниях на 0,3 м. далее лестничного марша, с</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

						<p>учётом разделительных двусторонних поручней при ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м., соответствующими требованиями к опорным конструкциям, п.6.1.2, 6.2.8, 6.2.12***</p> <p>3. Обеспечить ширину лестничных маршей внешних лестниц не менее 1,35 м., привести высоту подступенка и ширину проступи к нормативным значениями – 0,12-0,15 м. и 0,35-0,40 м. соответственно или кратно этим значениям, при этом все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.5.1.12.</p> <p>4. На проступях краевых ступеней лестничных маршей оборудовать одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м., расстояние между</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м., перед внешней лестницей оборудовать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м. на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней п.5.1.12. 5. Обеспечить дублирование лестниц пандусами или подъёмными устройствами, соответствующими нормативным требованиям, п.5.1.14-5.1.16, 6.1.2, 6.2.8-6.2.12.	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	26	019, 021	Вход основной Учреждение не имеет закреплённой за ним территории. Размеры площадки 2,78 х 2,20 м., при открывании двери наружу – 1,23 х 1,20 м. Площадка не имеет водоотвода, подогрева. Отсутствует дренажная решётка.	К, О, С	Реализовывать указанные меры путём обращения в Управляющую компанию жилого дома: 1. Обеспечить входные площадки водоотводами, подогревом, п.6.1.4 2. Установить дренажные решётки, при этом ребра решеток должны располагаться перпендикулярно	Ремонт (текущий, капитальный).

							направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью, ширина проветров их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м., предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.17	
2.4	Дверь (входная)	Есть	26	022-027	<p align="center">Вход основной</p> <p>Ширина первой входной двери (одной рабочей створки) – 0,90 м., второй входной двери – 0,93 м. Высота порога первой двери – 0,06-0,07 м., порога второй двери – 0,035-0,04 м. Ручка первой двери – нажимная, второй двери – нажимная. Отсутствуют смотровые панели на входных дверях. Дверные наличники и ручки дверей не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери не имеют символа, указывающего на их доступность. Доводчики имеются на входных дверях без механизма задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.</p>	К, О, С	<p>1. Демонтировать пороги (заменить на более низкие высотой до 0,014 м.), демонтировать одиночные ступени п.6.1.5, 5.1.12.</p> <p>2. Оборудовать все двери смотровыми панелями, верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м., при этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки, п.6.1.5.</p> <p>3. На прозрачных полотнах дверей оборудовать яркую</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

							контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м., п.6.1.6. 4. Обеспечить хорошо опознаваемые входные двери, обеспечить их знаком, указывающим на их доступность (недоступность) для инвалидов, п.6.1.7.	
2.5	Тамбур	Есть	26	023-028	Вход основной Глубина тамбура – 1,37-2,03 м., ширина тамбура – 1,18-1,99 м. Двери расположены не последовательно. Дренажные и водосборные решётки отсутствуют.	К, О, С	1. Привести размеры тамбура к нормативным значениям - глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. п.6.1.8. 2. При последовательном расположении навесных дверей обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства, свободное пространство у	Ремонт (текущий, капитальный).

							двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м., п. 6.1.8 3. Оборудовать тамбуры дренажными и водосборными решётками на одном уровне с поверхностью покрытия пола, при этом ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м., предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м., п.5.1.17, 6.1.8, в тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются, при этом они должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м., п.6.1.8.	
ОБЩИЕ требования к	-	26	019-028	Вход основной оборудован кнопкой вызова персонала на высоте 1,60 м. без	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать входы кнопкой вызова персонала с	Ремонт (текущий,	

	зоне				<p>возможности обеспечения двухсторонней связи, при этом питание кнопки вызовы осуществляется не от системы электроснабжения. Отсутствует полностью доступный вход для МГН.</p>		<p>системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным на высоте от 0,85 до 1,1 м., при этом питание кнопки вызовы должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.5.8, 6.4.2.</p>	<p>капитальн ый).</p>
--	------	--	--	--	---	--	---	---------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	26	019-028	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: входы в здание являются частично доступными для инвалидов с нарушениями слуха и умственными нарушениями, входы в здание являются недоступными для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения. Основными замечаниями по зоне являются: наличие высоких порогов (более 0,014 м.), наличие одиночных ступеней, отсутствие лестниц, соответствующих нормативным требованиям, отсутствие / несоответствие поручней на лестницах нормативным требованиям, отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъёмными устройствами, отсутствие мнемосхемы, не применение на дверях доводчиков с механизмом задержки в положении «открыто» в течение 5 с. Кроме того, размеры тамбуров также не соответствуют требованиям. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	25	029-039	<p>Ширина путей движения – 1,29 (в коридоре у кабинета комната персонала) 1,55-2,33 м.</p> <p>При движении по коридору инвалида на кресле-коляске имеется пространство для разворота на 180°, равное диаметру 1,4 м. за исключением коридора у кабинета комната персонала.</p> <p>В пределах прямой видимости на протяжении всех путей движения имеются места для разворота на кресле-коляске.</p> <p>Пространство для маневрирования перед дверью (на кресле-коляске) имеется у всех помещений, кабинетов,</p>	К, О, С	<p>1. При технической возможности увеличить пространство для маневрирования на кресле-коляске в узких коридорах, п.6.2.1-6.2.2****</p> <p>2. Оборудовать участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями тактильно-</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>за исключением кабинета комната персонала.</p> <p>Участки пола перед дверными проемами, расположенными фронтально по ходу движения, перед поворотом путей не имеют тактильных указателей, контрастно окрашенной поверхности.</p> <p>Имеется 1 место отдыха.</p> <p>Имеются выступающие конструктивные элементы и устройства внутри помещения, не имеющие ограждения пространства под ними бортиком высотой не менее 0,05 м.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щит в коридоре - высота 1,26 м., выступает на 0,26 м. - щит в коридоре - высота 1,57 м., выступает на 0,165 м. 	<p>контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;</p> <p>непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины), ГОСТ 52875-2018, п.6.2.3.</p> <p>3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и</p>	
--	--	--	--	---	--	--

							дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23. 4. Привести высоту конструктивных элементов и устройств внутри здания, а также декоративных элементов, размещённых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, выступающих более чем на 0,1 м. к высоте менее 0,7 м. или более 2,1 м. от уровня пола, либо обеспечить пространство под ними бортиком высотой не менее 0,05 м., обеспечить под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, наличие барьеров, ограждений или иных устройств, препятствующих доступу инвалидов в эту зону, п.6.2.6.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус	Нет	-	-	-	-	-	-

	(внутри здания)	Т						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	25	029-039	Отсутствуют зоны безопасности, в том числе нет обозначений зон безопасности знаком Е21.	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, при этом предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки этажей здания или сооружения с помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону должны определяться расчетом; безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для	Ремонт (текущий, капитальный).

						<p>транспортирования пожарных подразделений по или на площадках лестничных клеток, п.6.2.25, 6.2.26</p> <p>2. Помещение безопасной зоны оборудовать противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - не ниже 2-го типа; такое помещение должно быть незадымляемым, п.6.2.27.</p> <p>3. Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, п.6.2.28</p> <p>4. На проступях верхней и нижней ступеней каждого</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							марша эвакуационных лестниц оборудовать нанесены контрастные или контрастные полосы с фотолюминисцентным покрытием, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.; в том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса оборудуются только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша, п.6.2.29 5. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам, п.6.2.30	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	25	029-039	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов (отсутствует мнемосхема). Высота выключателей – 0,92-1,82 м. Высота розеток – 0,24-0,92 м.	К, О, С, Г, У	1. Изготовить и оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, п.8.1.6. 2. На каждом этаже, где ожидаются посетители, оборудовать зоны отдыха	Ремонт (текущий, капитальный).

						<p>на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, зону отдыха оборудовать через 25 - 30 м., п.6.2.5</p> <p>3. Оборудовать электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	25	029-039	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) являются частично доступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных) для инвалидов с нарушениями слуха. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	37	040-042	<p>Нумерация кабинетов слева направо от центрального входа.</p> <p>Кабинет</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,86 м., розетки – 0,86 м.</p>	К, О, С, Г	<p>1. Расширить двери и дверные проёмы на всех путях движения до нормативных значений, п.6.2.4, 6.2.23.</p> <p>2. Демонтировать пороги, в случае необходимости заменить на более низкие высотой до 0,014 м., п.6.2.4</p> <p>3. Обеспечить контрастную (по сравнению со стеной) окраску всех дверей и дверных проёмов на путях эвакуации, п.6.2.23.</p> <p>4. Оборудовать</p>	<p>Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</p>

			35	043-045	<p align="center">Кабинет</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,89 м. Высота порога двери – 0,04-0,045 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,85-0,86 м., розетки – 0,85-1,35 м.</p>		<p>электророзетки и выключатели на высоте 0,8 м., 6.4.2. 5. Учесть, что приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости, п.6.4.2</p>
			24	046-049	<p align="center">Кабинет комната персонала</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,73 м. Высота порога двери – 0,035-0,04 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН. Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,85 м., розетки – 0,95-1,04 м.</p>		<p>6. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного</p>
			31	050-055	<p align="center">Кабинет фондохранилище</p> <p>Ширина двери в чистоте – 0,91 м. Высота порога двери – 0,025 м. Имеется возможность расстановки мебели (обеспечение зоны досягаемости по вертикали и горизонтали) для обеспечения возможности обслуживания МГН.</p>		

					Указатели, в том числе номер и наименование кабинета, отсутствуют. Дверная ручка - нажимная. Выключатели расположены на высоте – 0,87 м., розетки – 0,15 м.		шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9 7. Оборудовать зоны целевого назначения доступной для МГН информацией об оказываемых услугах, в том числе мнемосхемой, инфокиоском, а также ясной и понятной информацией (в том числе символьной) для инвалидов с умственными нарушениями.	
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к	-	37, 35,	040-055	-	К, О, С, Г	1. При проектировании интерьеров, подборе и	-

	зоне		24, 31			<p>расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола, п.8.1.7.</p> <p>2. Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. , п.8.1.7.</p> <p>3. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места</p>	
--	------	--	-----------	--	--	---	--

							<p>получения услуги должна быть не менее 1,0 м., п.8.1.7.</p> <p>3. Оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, п.8.1.6.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К, О, С, Г, У)	37, 35, 24, 31	040-055	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания являются недоступными для всех категорий инвалидов. Основными замечаниями по зоне являются наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие системы информации на всех путях движения (в том числе мнемосхемы, тактильных предупредительных полос), отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие ясной и понятной информации о путях движения и услугах для инвалидов с умственными нарушениями, расположение выключателей и розеток на ненормативной высоте (более / менее 0,80 м.), отсутствие указателей кабинетов, отсутствие их дублирование тактильными средствами, отсутствие выделенных мест для обслуживания инвалидов, расположение приборов и мебели не во всех комнатах и кабинетах позволяет использование их инвалидами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	23	056-059	<p>Нет полностью доступных для МГН уборных.</p> <p style="text-align: center;">Туалет</p> <p>Пространство для кресла-коляски (иных опорных средств) рядом с унитазом шириной 0,75 м. отсутствует.</p> <p>Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,40 м. отсутствует.</p> <p>Опорные поручни отсутствуют.</p> <p>Поворотные, откидные сиденья отсутствуют</p> <p>Ширина двери – 0,66 м., порог – 0,025-0,05 м.</p>	К, О, С, Г	<p>1. При технической возможности оборудовать санузел со следующими габаритами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,20 м., ширина двери - 0,9 м., высота порога не более 0,014 м.; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - пространство рядом с унитазом не менее 0,80 м. для размещения кресла-коляски 	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>Ручка двери – нажимная. Дверь открывается наружу. Табличка отсутствует на дверях. На дверях туалета отсутствует специальный знак для МГН. Глубина – 1,94-2,06 м. Ширина – 2,35 м. Унитаз не имеет опоры для спины. Высота унитаза – 0,39 м. Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей имеются на высоте 1,81 м. В туалете отсутствует система тревожной сигнализации. Высота раковины – 0,79 м., раковина расположена на тюльпане. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Зеркало имеется на высоте 1,31 м. Слив воды унитаза не соответствует требованиям (не является автоматическим или расположенным на боковой стене кабины) Диспенсер имеется на высоте 1,07 м. Сушилка для рук отсутствует. Имеется ванна высотой 0,59 м. Используются краны с рычажным управлением горячей и холодной водой, отсутствует термостат. Душ является ручным.</p>	<p>- закрепить бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины или предусмотреть иную опору для спины п.6.3.3*** 2. Оборудовать унитаз, имеющий опору для спины, высотой 0,45-0,50 м., длиной 0,70 м., автоматический слив воды (ручной, расположенный сбоку). При наличии писсуаров один из них следует располагать на высоте от пола не выше 0,4 м. или оборудовать вертикальный писсуар, п.6.3.3. 3. Заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности, п.6.3.9. 4. Оборудовать опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Оборудовать поручни с боков от унитаза таким образом, чтобы один из них (со стороны пересадки с кресла-коляски на унитаз)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

						<p>был откидным, при этом расстояние между поручнями должно быть 0.60 м., поручни должны быть длиннее чаши унитаза минимум на 0,10 м. Установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и/или стене. п.6.3.3.</p> <p>5. Разместить на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе).</p> <p>6. Разместить на стене рядом с унитазом на высоте не ниже 0,85 м. и не выше 1,10 м. диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи.</p> <p>7. Разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола или размещалась на высоте не более 0.90 м.</p> <p>8. Оборудовать помещение туалета системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) на боковой стене, на высоте 0,8 м., смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи, при этом питание кнопки вызова должно осуществляться от системы электроснабжения п.6.3.6</p> <p>9. Разместить рядом системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (системой вызова помощи) табличку контрастного цвета размерами 150 (ширина) x 200 мм. (высота), с дублированием информации шрифтом Брайля; разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определенное для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</p> <p>10. Оборудовать рычажный смеситель, оборудовать смеситель термостатом (предпочтительней оборудовать сенсорный кран бесконтактного типа), п.6.3.9</p> <p>11. Разместить со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери, п.6.3.6</p> <p>12. Оборудовать туалет доступными для МГН раковинами (закреплены к стене, не имеющие стоек,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							тумб и других элементов, мешающих ногам), на высоте до верхнего края 0,75-0,80 м. п.6.3.9.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Не т	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Не т	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	23	056- 059	-	К, О, С, Г	1. Во всех помещениях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, оборудовать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.	Ремонт (текущий, капитальн ый).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	23	056-059	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения здания являются частично доступными для инвалидов с умственными нарушениями, санитарно-гигиенические помещения здания являются недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются несоответствие размеров туалетных комнат нормативным значениям, наличие узких по ширине дверей (менее 0,90 м.), высоких порогов (более 0,014 м.), отсутствие (несоответствие) в туалетных комнатах поручней, специально приспособленных водопроводных кранов, диспенсеров, унитазов, писсуаров, зеркал для МГН, отсутствие крючков для тростей, костылей, одежды и т.п., отсутствие системы тревожной сигнализации, отсутствие специальных обозначений на туалетных комнатах, отсутствие их дублирование тактильными средствами. Отсутствие ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, имеющих должностные инструкции, прошедшие обучение правилам оказания ситуационной помощи.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от 02 августа 2020 года

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Кировский городской зоологический музей»
Кировская область, город Киров, улица Ленина, дом 179

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	26, 25, 37, 35, 24, 31, 23	060-063	<p>Знаки и символы доступности для инвалидов и МГН, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют.</p> <p>Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) не являются идентичными в пределах объекта.</p> <p>Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.</p> <p>Визуальная информация об объекте и</p>	К, О, Г, У	<p>1. Нанести символы доступности (знаки доступности) на помещения целевого назначения в соответствии с требованиями п.6.5.1.</p> <p>2. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы / стробоскопы) в кабинетах, коридоре. При размещении сигнальных ламп / стробоскопов учесть,</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

					услугах не соответствует требованиям.		<p>чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>3. Обеспечить идентичность средств информации (в том числе знаков и символов) в пределах объекта, п.6.5.2</p> <p>4. Обеспечить расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, увязанной с художественным решением интерьера, обеспечить её расположение на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, п.6.5.4</p>	
6.2	Акустические средства	Нет	26, 25, 37, 35, 24, 31, 23	060-063	<p>Отсутствие информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем.</p> <p>Отсутствие системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным в помещениях, где инвалид может</p>	С, Г	<p>1. Оборудовать функциональные зоны индукционными системами (петлями).</p> <p>2. Установить звуковые маяки при входах.</p> <p>3. Оборудовать радиотрансляцией помещения целевого назначения.</p> <p>4. Оборудовать замкнутые пространства зданий</p>	Ремонт (текущий, капитальный).

				<p>остаться один. Отсутствие стационарной / переносной индукционной системы.</p>	<p>(доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным; система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами; снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации; в таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение; в общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную</p>	
--	--	--	--	--	--	--

							комнату, п.6.5.8 5. В вестибюлях общественных зданий, оборудовать информационные терминалы/киоски, информационных табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковые и радиоинформаторы и/или тактильные и с речевым дублированием информации мнемосхемы для посетителей с нарушением зрения, п.6.5.7.	
6.3	Тактильные средства	Нет	26, 25, 37, 35, 24, 31, 23	060-063	Отсутствует система средств тактильной информации зон и помещений, входных узлов и путей движения.	С	1. Изготовить и оборудовать тактильную или тактильно-звуковую мнемосхема. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, п.8.1.6. 2. Разместить рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне рельефный поэтажный план, п.8.1.6 3. Оборудовать участки пола на коммуникационных путях перед доступными	Ремонт (текущий, капитальный).

							дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями тактильно-контрастными предупреждающими указателями глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. с обязательным соблюдением требований ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875, с обязательной разработкой задания на проектирование, проектной документации, п.6.2.3. 4. Разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., п.6.5.9	
ОБЩИЕ требования к зоне	-	26, 25, 37, 35,	060-063		-	-	1. Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам	Ремонт (текущий, капитальный).

		24, 31, 23			<p>помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур; - вся информация на 	
--	--	------------------	--	--	--	--

							объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У) ВНД (К, О, С, Г)	26, 25, 37, 35, 24, 31, 23	060- 063	Ремонт (текущий, капитальный).

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

***указан номер пункта или раздела СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Комментарий к заключению: система информации на объекте является частично доступной для инвалидов с умственными нарушениями, система информации на объекте является недоступной для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и с нарушениями слуха. Основными замечаниями по зоне являются: отсутствие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению, в том числе отсутствие индукционных систем (переносных / стационарных), отсутствие тактильной составляющей в системе информации. Система информации не обеспечивает полноценный доступ к местам целевого назначения, эвакуационным выходам.